



ART GmbH  
In den Sennen 19  
D-32369 Rahden-Wehe  
Telefon +49 (0)5771 4827  
Fax +49 (0)5771 608782  
info@art4trees.de  
www.climb-art.com

---

## AZIONE DI RICHIAMO PER LE CARRUCOLE DI “ROPEGUIDE”

La pratica comune di rimuovere la Ropeguide lasciandola cadere direttamente a terra implica che il sistema complessivo risulti esposto a considerevoli forze di impatto. In talune situazioni sfavorevoli ciò può condurre a enormi urti che, soprattutto se ripetuti, possono risultare in danni strutturali o rotture. Si è già fatto riferimento a questa potenziale sorgente di rischio nel manuale di istruzioni della Ropeguide '06. In considerazione delle attuali esperienze sui materiali, questo rischio di rottura è piuttosto basso. Seppur basso, questo rischio non può comunque essere escluso completamente.

Basandosi su una serie di test interni abbiamo riscontrato che una partita di perni di supporto di una specifica serie di carrucole non è conforme agli standard qualitativi di ART che prevedono una resistenza di almeno 23 kN per 3 minuti di carico, da tutto ciò risulta un incremento del rischio di cedimento del materiale. Tuttavia queste carrucole soddisfano il requisito di 15 kN per 3 minuti di carico richiesti dalla certificazione del prodotto.

Quale responsabile di progetto e direttore di ART GmbH, ho deciso di richiamare le carrucole di cui sopra e di rimpiazzarle con un nuovo tipo (denominato Link 1). Questa operazione di richiamo non semplice richiede la cooperazione di tutti coloro che operano nel settore del lavoro su corde, per far circolare la presente comunicazione il più possibile. Tutti i distributori e rivenditori dei prodotti ART saranno contattati ed istruiti per contattare gli acquirenti di Ropeguide o delle carrucole di ricambio. I rivenditori avranno le nuove carrucole disponibili nel più breve tempo possibile in modo che questa operazione di richiamo si possa svolgere il più velocemente possibile. Informazioni relative sul modo in cui avverrà la sostituzione potranno essere ottenute dal proprio rivenditore.

Ora che tutti i test sono stati valutati vorrei caldamente puntualizzare che ART GmbH non può in alcun modo garantire la stabilità dei componenti metallici in seguito a forti urti, quali ad esempio quelli derivanti da cadute dall'alto. Ropeguide in modo particolare deve essere rimossa soltanto in maniera controllata. (Mediante dispositivo Double snapper, sagolino o tecniche alternative).

Rahden, Aprile 2007

*Hubert Kowalewski*

Hubert Kowalewski  
(Managing Director, ART GmbH)

